


……踏板の修理で困っていませんか？……

BK足場の踏板は、


BK足場はモノコックボディ……

- ★ 床材の剥がれがありません！！
- ★ 床剥がれの修理不要でメンテナンスコスト削減！！
- ★ 環境にやさしい！！

踏板/TB-F4018



TB-F4018断面形状



……一体成型のモノコックボディ！！

フォーミングエキスパンドメタル

BK足場の表面処理はストロンジンクJコート

- 亜鉛+鉄合金電気メッキに有色メッキ処理
+Jコートの皮膜処理
- 塩水噴霧試験2,800時間に耐える防錆性能
- パイプ内部には電極を設け、メッキ処理

今までのフレームは……




床材が剥がれやすい！！

一度剥がれると……
修理に大変苦労します！！

亜鉛メッキの溶接作業は……



十分な換気と
防塵マスクの着用が
必要です！！



亜鉛粉塵が飛び
有害作業になります